

## TICINORO NORME DI QUALITÀ

### Esecuzione

piallato 4 facce, angoli smussi (2-3mm) o arrotondati (R=5mm)

Taglio netto al mm o non tagliato con tolleranza 3-5cm

Umidità legname secondo norme SIA 265, valore di riferimento per l'utilizzo esterno: 13% +/- 2%

Norme di qualità	TERRAZZO	FACCIATA
<b>Legno nervoso</b> con leggera curvatura	c	c
<b>Legno svergolato</b>	nc	nc
<b>Nodi</b> - di principio legno con pochi nodi		
- nodi sani con piccole fessure	c	c
- nodi rimpiazzati con un tappo	nc	nc
- nodini neri (picots): fino a 5mm	c	c
- nodi cadenti da 5 a max. 10mm	faccia a vista nc retro c	c
<b>Colorazione del legno</b> secondo le particolarità del castagno	c	c
<b>Smusso</b>	faccia a vista nc retro c	faccia a vista nc retro c
<b>Fessure</b>		
- in testa	nc	nc
- in superficie	faccia a vista nc retro c	faccia a vista nc retro c
- cipollatura	nc	nc
<b>Cuore e difetti di lavorazione</b>	faccia a vista nc retro c	faccia a vista nc retro c

nc = non consentito

c = consentito

### AVVISO IMPORTANTE 1

Il tannino contenuto nel legno del castagno è solubile all'acqua e viene dilavato nell'ambito di un processo naturale d'invecchiamento. Il tannino in esubero può causare macchie scure sui sottofondi. Queste saranno però ulteriormente dilavate dalla pioggia e il tannino sarà decomposto dai raggi UV del sole, per cui risulterà un fenomeno passeggero, limitato nel tempo. Il contatto con metalli (soprattutto ferro) o con sostanze alcaline (pH > 7) può causare l'ossidazione del tannino lasciando macchie nere sul legno. Queste possono essere tolte con una soluzione acida riduttiva. Chiedete ulteriori informazioni all'indirizzo [info@ticinoro.ch](mailto:info@ticinoro.ch).

### AVVISO IMPORTANTE 2

Il legno di castagno ha la tendenza alla cipollatura. Ciò significa che dopo la posa all'esterno possono formarsi delle crepe tra gli anelli di crescita annuali. Le tavole di legno colpite da questo fenomeno vengono cambiate gratuitamente, ragione per cui in ogni comanda forniamo qualche pezzo in più. Raccomandiamo pertanto di avvitare le tavole delle terrazze o delle facciate **a vista** per permettere la sostituzione delle tavole cipollate senza grandi sforzi. La TICINORO SA si fa unicamente carico dei costi per la sostituzione di tavole avvitate a vista.

21.11.2010/MD