

TICINORO QUALITÄTSNORMEN

Bearbeitung

4-seitig gehobelt, Kanten gefast (2-3mm) oder gerundet (r = 5mm)

Nicht fixlang gekappt mit Zumass 3-5cm

Holzfeuchte Norm SIA 265, Richtwert für Aussenanwendung: 13% +/-2%

Qualitätsmerkmale	TERRASSENBODEN	FASSADE
Buchs mit leichter Verformung	z	z
Drehwuchs	nz	nz
Äste grundsätzlich wenig vorhanden		
- gesunde verwachsene Äste mit kleinen Rissen	z	z
- Flickäste	nz	nz
- Schwarze Äste: Nadeläste bis 5mm (picots)	z	z
- Äste, kleine Löcher bildend 5-10mm	Vorderseite nz Rückseite z	z
Verfärbungen der Holzart entsprechend	z	z
Baumkante	Vorderseite nz Rückseite z	Vorderseite nz Rückseite z
Risse		
- Endrisse	nz	nz
- Vereinzelte Oberflächenrisse	Vorderseite nz Rückseite z	Vorderseite nz Rückseite z
- Ringschäle	nz	nz
Mark und Bearbeitungsfehler	Vorderseite nz Rückseite z	Vorderseite nz Rückseite z

nz = nicht zulässig

z = zulässig

WICHTIGER HINWEIS 1

Das Holz der Edelkastanie enthält Gerbstoffe, Tannine genannt, die wasserlöslich sind. Bedingt durch einen natürlichen Prozess der Auswaschung können während 1 bis 2 Jahren Reste überschüssiger Tannine auf Trägermaterialien gelangen und Flecken verursachen, welche aber vom Regenwasser ausgewaschen und von den UV-Strahlen der Sonne abgebaut werden. Ferner kann der Kontakt mit Metall (insbesondere Eisen) und alkalischen Flüssigkeiten (pH-Wert>7) auf dem Holz schwarze Oxydationsflecken verursachen. Diese können mit einer geeigneten reduktiven Flüssigkeit wieder entfernt werden. Weitere Info erhalten Sie auf info@ticinoro.ch.

WICHTIGER HINWEIS 2

Es liegt in der Natur des Kastanienholzes, Schälrisse zu bilden. Das ist, wenn das Holz zwischen zwei Jahrringen aufreißt. Dieses Phänomen wird erst ersichtlich, wenn das Holz 2-3 Wochen verwittert ist, das heisst, erst nach der Verlegung als Terrasse oder als Fassade. Die gerissenen Holzbretter werden von TICINORO kostenlos ersetzt, deshalb liegen bei jeder Sendung einige Ersatzriemen bei. Wir empfehlen dringend, die Terrassen und Fassaden **sichtbar** zu verschrauben, damit der Aufwand für den Ersatz der Riemen mit Schälrisse klein bleibt. Die TICINORO SA übernimmt nur den Arbeitsaufwand, der sich aus einer sichtbaren Verschraubung ergibt.